


مدت امتحان : ۷۰ دقیقه	ساعت شروع : ۸ صبح	رشته : متالورژی	سؤالات امتحان نهایی درس : اصول متالورژی ریخته گری
تعداد صفحه : ۲	تاریخ امتحان : ۱۳۹۵/۵/۲۵	سال سوم آموزش متوسطه	نام و نام خانوادگی :
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir			دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور نوبت خوداد ماه سال ۱۳۹۵

ردیف	سؤالات	نمره
۱	تأثیر فشار بر تغییرات نقطه ذوب اجسام را شرح دهید.	۱
۲	چهار مورد از روش‌های اندازه گیری گاز در مذاب را نام ببرید.	۱
۳	در عملیات تقطیع برای ریز شدن دانه های آلومینیم از چه عناصری و به چه میزان استفاده می شود؟	۱
۴	سیستم بلوری FCC را با رسم شکل توضیح دهید.	۱
۵	جدایش را تعریف کنید.	۱/۲۵
۶	تأثیر سرعت انجماد بر روی خواص قطعات ریختگی را بنویسید.	۱/۷۵
۷	دانه های تبریدی و دانه های ستونی را با رسم شکل توضیح دهید.	۱/۵
۸	برای ایجاد دانه های هم محور در هر کدام از قطعات ریختگی چدنی و فولادی ، از چه عناصری استفاده می شود؟	۰/۵
۹	هر کدام از فلزات و آلیاژهای زیر در کدام نوع انجماد (پوسته ای ، میانی ، خمیری) قرار می گیرند؟ الف) مس - نیکل (۵۰ - ۵۰) ب) فلزات خالص ج) آلیاژهای منیزیم	۱/۵
۱۰	در محاسبه‌ی اندازه گلوبی تقدیم، چه نکاتی باید رعایت شود؟	۱/۵
۱۱	در قالب های ریزه چگونه می توان اثر مبرد را لumentال نمود؟ با توجه به شکل ، تغییرات شبیب دمایی را توضیح دهید.	۱
۱۲		۱/۵
۱۳	سه مورد از اثرات مبرد خارجی را بنویسید.	۱/۵
۱۴	استفاده از گلوله در دهانه راهگاه باریز و یا ایجاد تیغه سد مانند، در حوضچه باریز چه کاربردی دارد؟	۱
ادامه سوالات در صفحه بعد		صفحه یک

با اسمه تعالیٰ


ساعت شروع :	ساعت شروع : ۸ صبح	روشته :	سؤالات امتحان نهایی درس :
مدت امتحان :	۷۰ دقیقه	متالورژی	اصول متالورژی ریخته گری
تعداد صفحه:	۲	سال سوم آموزش متوسطه	نام و نام خانوادگی :

مرکز سنجش آموزش و پرورش
<http://aee.medu.ir>


دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور نوبت خود را در ماه سال ۱۳۹۵

ردیف	سؤالات	نمره
۱۵	در نسبت $(A_S : A_R : A_G)$ هر کدام از حروف نشان دهنده کدام قسمت از سیستم راهگاهی می باشد؟	۰/۷۵
۱۶	به چه منظور از سیستم راهگاهی مرکب در قطعات ریختگی بزرگ استفاده می شود؟	۱
۱۷	روش های جداسازی مواد ناخواسته از مذاب را نام ببرید.	۰/۵
۱۸	مزایای روش راهگاه گذاری از پائین را بنویسید. (سه مورد کافی است)	۰/۷۵
صفحه دو	موفق باشید.	جمع نمره ۲۰

ساعت شروع :	روشته :	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس:
۸ صبح	متالورزی	اصول متالورزی ریخته گری
تعداد صفحه: ۳	تاریخ امتحان : ۱۳۹۵ / ۳ / ۵	سال سوم آموزش متوسطه
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۵		مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	برای اجسامی که در اثر ذوب، حجمشان کم می شود (مانند یخ و بیسموت) افزایش فشار باعث کاهش نقطه ذوب می شود (۰/۵) و بر عکس برای اجسامی که در اثر ذوب حجمشان زیاد می شود افزایش فشار باعث بالا رفتن نقطه ذوب می شود.	۱
۲	- رادیوگرافی قطعات ریخته گری شده با اشعه ایکس ۱- مشاهده ای سطح نمونه قطعه ای ریخته شده ۳- انجماد نمونه تحت شرایط خالا ۴- آزمایش وزن مخصوص ۵- روش آلتراسونیک (چهار مورد ، هر مورد ۰/۲۵)	۱
۳	تیتانیم(۰/۲۵) کمتر از ۰/۲ درصد (۰/۰۲۵) و بر (۰/۰۲۵) به میزان ۰/۰۲۰ درصد (۰/۰۲۵)	۱
۴	شبکه کریستالی FCC حالتی است که هشت اتم گوشه های یک مکعب را اشغال می کنند و شش اتم نیز به ترتیب در مرکز سطوح مکعب قرار می گیرند. (۰/۰۵)	۱
۵		۱/۲۵
۶	هنگامی که مذاب فلزات با سرعت زیاد، جامد می گردد؛ فرصت برای دیفوژیون عنصر آلیاژی در یکدیگر موجود نبوده (۰/۰۵)، در نتیجه جامد های از پیش تشکیل یافته در مذاب از نظر عنصر آلیاژی نسبت به قسمت های که بعداً جامد می گردد غنی یا فقیرتر بوده (۰/۰۵) که خود موجب عدم یکنواختی توزیع عنصر آلیاژی در ساختمان قطعات می گردد. چنین عدم یکنواختی عنصر آلیاژی در ساختمان فلز، جدایش نامیده می شود. (۰/۰۲۵)	۱/۷۵
۷	سرعت زیاد انجاماد موجب ریزتر شدن دانه ها در قطعات ریختگی شده و در نتیجه استحکام آن ها افزایش می یابد. (۰/۰۵) همچنین افزایش سرعت انجاماد مذاب به همراه انجاماد جهت دار موجب حذف حفره های انقباضی در قطعات ریختگی شده (۰/۰۵) و از طرف دیگر به هموزن نمودن ساختمان قطعات ریختگی کمک بسیار زیادی می کند. (۰/۰۵) در مورد قطعات ریختگی که نیاز به عملیات حرارتی دارند سردن کردن سریع مذاب موجب کوتاه کردن سیکل عملیات حرارتی می شود. (۰/۰۲۵)	۱/۷۵

ساعت شروع :	رشته :	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس:
۸ صبح	متالورژی	اصول متالورژی ریخته گری
تعداد صفحه: ۳	تاریخ امتحان: ۱۳۹۵ / ۳ / ۵	سال سوم آموزش متوسطه
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۵ دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۵ مرکز سنجش آموزش و پرورش http://ace.edu.ir		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۷	مراحل اولیه انجماد در صورتی که قالب به اندازه کافی سرد باشد با تشکیل سریع پوسته ای از فلز جامد همراه می باشد که دارای ساختمان کریستالی بسیار ریزی بوده و به آن دانه های تبرید شده می گویند. (۰/۵) کریستال های دندربیتی درشت تر از روی این لایه به طرف مرکز حرارتی این قطعه شروع به رشد کردن می نمایند. این نوع کریستال های اخیر به طرف مرکز تمرکز قطعه با سرعت بیشتری رشد نموده و تشکیل دانه های ستونی را می دهد. (۰/۵)	۱/۵
۸	(۰/۵)	منطقه تبرید 
۹	اضافه کردن سیلیسیم به مذاب چدن (۰/۲۵) و اضافه کردن تیتانیم به مذاب فولاد (۰/۲۵)	۰/۵
۱۰	الف) انجماد میانی (۰/۵) ب) انجماد پوسته ای (۰/۵) ج) انجماد خمیری (۰/۵)	۱/۵
۱۱	الف) جریان انجماد باید از قطعه به طرف تغذیه باشد. (۰/۵) ب) رابطه $M_r > M_n > M_c$ هموار باید برقرار باشد. (۰/۵) ج) در محاسبات تعیین مدول گلوبی تغذیه، از دوسطح متصل به قطعه و تغذیه باید صرف نظر شود. (۰/۵)	۱
۱۲	می توان از مواد با هدایت حرارتی بالاتر (نظیر مس) و یا عبور موضعی آب (آبگرد) (۰/۵) و ضخیم کردن قسمتی از قالب نسبت به سایر قسمت ها، به عنوان مبرد استفاده کرد. (۰/۵)	۱/۵
۱۳	- شبیب دمایی از تغذیه به قطعه است اما از این زمان به بعد، به دلیل نامناسب بودن تغذیه، شبیب دمایی معکوس می شود (۰/۵) به گونه ای که در زمان های t_a به بعد و بخصوص در درجه حرارت دامنه ای انجماد، شبیب از محفظه قالب به تغذیه می باشد. (۰/۵) لذا منبع تغذیه زودتر از خود قطعه شروع به انجماد می کند و تغذیه نمی تواند وظیفه اش را به خوبی انجام دهد. (۰/۵)	۱/۵
۱۴	- شبیب دمایی را اصلاح می کنند. - باعث ایجاد انجماد جهت دار می شوند -۳- مک های میکروسکوپی و ماکروسکوپی را کاهش می دهند. -۴- حجم و تعداد تغذیه را کاهش می دهند. -۵- میزان عیوب و دورریز قطعات را کاهش می دهند. - قیمت تمام شده قطعه را به طور قابل توجهی کاهش می دهند. (سه مورد، هر مورد ۰/۵)	۱/۵
۱۵	به علت ایجاد جریان یکنواخت و مداوم از مذاب در راهگاه باریز، تلاطم و آشفتگی مذاب، به هنگام حرکت، به حداقل می رسد (۰/۵) و در نتیجه از محبوس شدن هوا در مذاب جلوگیری به عمل می آید. (۰/۵)	۱

با اسمه تعالی

ساعت شروع :	روشته :	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس:
صبح ۸	متالورژی	اصول متالورژی ریخته گری
تعداد صفحه: ۳	تاریخ امتحان : ۱۳۹۵ / ۳ / ۵	سال سوم آموزش متوسطه
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۵ مرکز سنجش آموزش و پرورش http://ace.medu.ir		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۵	$A_S : A_R : A_G$ که در آن : A_S سطح مقطع راهگاه باریز ($0/25$) ، A_R سطح مقطع راهبار ($0/25$) و A_G مجموع سطوح مقاطع راهباره ها می باشد ($0/25$)	۰/۷۵
۱۶	اولاً، حرارت زیاد جداره ی راهباره در محل اتصال آن به قطعه، موجب تخریب قالب در این محل گردیده، در نتیجه مسأله مذاب رسانی قطعه مختلف می شود. (۰/۵) ثانیاً، به دلیل طولانی بودن مسیر جریان مذاب در محفظه ی قالب، پرشدن آن به طور مطلوبی صورت نمی گیرد. (۰/۵)	۱
۱۷	۱- روش های جداسازی مواد ناخواسته بر اساس اختلاف در وزن مخصوص ($0/25$) ۲- استفاده از صافی (فیلتر) ($0/25$)	۰/۵
۱۸	۱- کاهش اکسایش فلز و تخریب قالب -۲- کاهش جذب هوا و گاز هنگام باریزی به دلیل ایجاد جریانی آرام و با حداقل تلاطم از مذاب -۳- صافی سطوح قطعات ریختگی -۴- ایجاد انجماد جهت دار در صورت استفاده از راهگاه پله ای و با استفاده از مواد عایق در تقدیمه (سه مورد ، هر مورد $0/25$)	۰/۷۵
صفحه سه	نظر همکاران محترم صائب است.	۲۰