

سُؤالات امتحان نهایی درس :	رشه : متالورژی	ساعت شروع : ۸ صبح	مدت امتحان : ۶۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی:	سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان : ۱۳۹۸/۳/۷	تعداد صفحه : ۱
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور نوبت خرداد ماه ۱۳۹۸ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور نوبت خرداد ماه ۱۳۹۸	

ردیف	سؤالات	نمره
۱	<p>درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را در پاسخ برگ مشخص کنید.</p> <p>(الف) بیسموت و آنتیموان در منطقه دامنه انجمادشان با افزایش درجه حرارت، دچار انبساط می شوند.</p> <p><input type="checkbox"/> نادرست      <input checked="" type="checkbox"/> درست</p> <p>(ب) یکی از عیوب های جوانه زا ها این است که باعث افزایش ناخالصی ها در مذاب و قطعه می شوند.</p> <p><input type="checkbox"/> نادرست      <input checked="" type="checkbox"/> درست</p> <p>(ج) در فلزات خالص با دامنه انجماد صفر، سطح حفره انقباضی صاف و شکل هندسی دارد.</p> <p><input type="checkbox"/> نادرست      <input checked="" type="checkbox"/> درست</p>	۱/۵
۲	<p>جهای خالی با کلمات مناسب کامل کنید.</p> <p>(الف) قابلیت پر کردن قالب را ..... می گویند.</p> <p>(ب) میزان تخلخل با افزایش دامنه انجماد ..... می یابد.</p> <p>(ج) حرکت و پیشروی اتمهای دو فلز در یکدیگر را ..... می گویند.</p>	۱/۵
۳	روش های اندازه گیری گاز در مذاب را فقط نام ببرید.	۱
۴	انقباض در فلزات و آلیاژ ها در چند مرحله صورت می گیرد؟ مراحل انقباض را شرح دهید.	۲/۵
۵	نحوه به وجود آمدن دانه های ستونی را توضیح دهید.	۱
۶	برای تولید قطعات با دانه های هم محور در مذاب های آلمینیوم و منیزیم به ترتیب از چه موادی استفاده می شود؟	۱
۷	انجماد جهت دار یا کنترل شده را توضیح دهید.	۱
۸	مهم ترین روش های افزایش راندمان تغذیه(کمک تغذیه) را نام ببرید.	۲
۹	نقاط گرم در یک قطعه ریختگی به چند دلیل بوجود می آیند؟ توضیح دهید.	۱/۵
۱۰	اجزا تغذیه را نام ببرده و هر کدام را به صورت جداگانه تعریف نماید.	۲
۱۱	چرا منبع تغذیه سرد نسبت به گرم بزرگتر است؟	۱
۱۲	اجزای سیستم راهگاهی شکل زیر را در پاسخ برگ نام گذاری کنید .	۱/۵
۱		
۲	دو مزیت و دو محدودیت برای روش راهگاه گذاری از بالا بنویسید.	۰/۵
۱۳	آخال گیری در سیستم راهگاهی بر اساس چه روش هایی صورت می گیرد؟ نام ببرید.	۰/۵
۱۴	صفحه یک	۲۰
	موفق باشید.	جمع نمره

ساعت شروع :	روشته :
٨ صبح	متالورژی
تعداد صفحه :	تاریخ امتحان :
۱۳۹۸/۳/۷	سال سوم آموزش متوسطه
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه ۱۳۹۸	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	(الف) نادرست (ب) درست (ج) درست (هر مورد ۰/۵)	۱/۵
۲	(الف) سیالیت (ب) افزایش (ج) نفوذ یا دیفوزیون (هر مورد ۰/۵)	۱/۵
۳	(الف) رایو گرافی قطعات ریخته گری شده با اشعه ایکس (ب) مشاهده سطح نمونه قطعه ریخته شده (ج) انجماد نمونه تحت شرایط خلا (د) آزمایش وزن مخصوص ه) روش آتراسونیک (دو مورد و هر مورد ۰/۵)	۱
۴	سه مرحله (۰/۲۵) انقباض مایع : (۰/۲۵) از درجه حرارت ریختن مذاب آغاز شده و تا رسیدن به نقطه انجماد فلز ادامه می یابد. انقباض حین انجماد: (۰/۲۵) از هنگام شروع تا خاتمه انجماد انجام می گیرد. انقباض جامد: (۰/۲۵) از خاتمه انجماد یعنی جامد شدن قطعه شروع می شده و تا رسیدن فلز به درجه حرارت محیط ادامه می یابد.	۲/۵
۵	پس از تشکیل دانه های تبرید شده، کربستال های دندانی درشت تراز روی این لایه به طرف مرکز حرارتی قطعه شروع به رشد کردن می نمایند. (۰/۵) معمولاً این نوع کربستال های اخیر، به طرف منطقه تمرکز حرارتی قطعه با سرعت بیشتری رشد نموده و تشکیل دانه های ستونی را می دهند. (۰/۵)	۱
۶	از تیتانیم یا بر برای مذاب آلومینیم (۰/۵) و از کربن برای مذاب منیزیم استفاده می شود. (۰/۵)	۱
۷	در این نوع انجماد، انجماد از دورترین قسمت قالب نسبت به راهگاهی که مذاب از آن وارد محفظه قالب می شود شروع شده و به طرف راهگاه ادامه می یابد.	۱
۸	(الف) استفاده از مواد عایق و گرمایز (ب) استفاده از مبرد (ج) تغییر در طراحی سیستم راهگاهی و باریزی (د) تغییر در طراحی قطعات و مدل ه) کنترل درجه حرارت باریزی (چهار مورد و هر مورد ۰/۵)	۲
۹	به دو دلیل : (الف) در این نقاط حجم مذاب از نقاط دیگر قطعه بیشتر است (۰/۵) ب- گوشه هایی که در مجاورت این نقاط هستند از نوع گوشه های داخلی بوده و انتقال حرارت در این نوع گوشه ها به کندی انجام می شود(۰/۵)	۱/۵
۱۰	(الف) منبع تغذیه ب) گلویی تغذیه (هر مورد ۰/۵) منبع تغذیه: به محل اتصال قطعه به تغذیه گلویی تغذیه گفته می شود. (۰/۵) گلویی تغذیه: به محل اتصال قطعه به تغذیه گلویی تغذیه گفته می شود. (۰/۵)	۲
۱۱	زیرا تغذیه سرد باید بتواند تغییر شبیب دمایی لازم را در زمان معین و در حد مطلوب ایجاد نماید.	۱
۱۲	۱- حوضچه (قیف بالایی) راهگاه باریز ۲- راهگاه باریز (لوله راهگاه) ۳- حوضچه پای راهگاه ۴- کanal اصلی (راهبار) ۵- کanal فرعی (راهباره) ۶- کanal ممتد (هر مورد ۰/۲۵)	۱/۵
۱۳	مزیت ها : (الف) سادگی سیستم راهگاهی (ب) راندمان ریختگی بالا (ج) ایجاد انجماد جهت دار از قطعه به سوی راهگاه و در نتیجه آن تجمع حفرات انقباضی و آخال ها در راهگاه (دو مورد و هر مورد ۰/۵)	۲
۱۴	محدویت ها : (الف) تخریب کف قالب در اثر ریزش مستقیم مذاب (ب) ایجاد ذرات اکسیدی در اثر برخورد مذاب با کف قالب و پرتاب شدن آن (ج) جذب گاز و هوا در اثر تلاطم زیاد مذاب (دو مورد و هر مورد ۰/۵)	۰/۵
صفحه یک	نظر همکاران محترم صائب است.	۲۰